



FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_0I: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_0I_2 Edifici Pubblici Comunali

b_0I_2b



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



EP03b-EP04
EP05-EP08
EP11-EP12d
EP13-EP14b
EP18a-EP20a
EP21

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PALAZZO DI CITTA'

Situato in: via ROMA

Coordinate geografiche: Latitudine 40.678707°N Longitudine 14.756159°E



IMMOBILI COMUNALI	PALAZZO DI CITTA'	EP03b-EP04-EP05 EP08-EP11-EP12d EP13-EP14b-EP18a EP20a-EP21
-------------------	-------------------	--

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

Sì No Caratteristiche rilevanti

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Insufficiente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)

B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

SICUREZZA E VIE DI ESODO

B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICO EP03b - EP14b

B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICO

B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IMMOBILI COMUNALI	PALAZZO DI CITTA'				EP03b-EP04-EP05 EP08-EP11-EP12d EP13-EP14b-EP18a EP20a-EP21
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Sì	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICO EP12d					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ascensore privo di segnaletica sonora di arrivo al piano
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di gradini Assenza di mappa tattile
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uno da adeguare ed uno da realizzare
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICO EP18a					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ascensore privo di segnaletica sonora di arrivo al piano
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da adeguare
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICO EP05-EP08-EP11-EP13					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ascensore privo di segnaletica sonora di arrivo al piano
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da adeguare
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICO EP04-EP20a-EP21					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ascensore privo di segnaletica sonora di arrivo al piano
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da adeguare
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ascensore privo di segnaletica sonora di arrivo al piano
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

EP12d Impianti Elettrici EP18a Affari generali EP05 Espropri ed esecuzioni
 EP08 Opere e lavori pubblici EP11 Personale EP13 Avvocatura
 EP04 Ragioneria EP20a Trasformazioni urbanistiche EP21 Trasformazioni edilizie

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
b.1.4	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso</p>  <p>Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)</p>
b.1.4	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso</p> 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
b.1.4	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso</p>  <p>Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5cm</p>
b.1.4	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso</p> 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1

Presenza di segnaletica



Assenza di segnaletica informativa esterna

b.2.2

Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
Assenza di mappa tattile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO
b.3.1	<p>Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio</p>  <p>Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione dei pubblici servizi</p>
b.3.1	<p>Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio</p> 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO
b.3.1	<p>Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio</p>  <p>Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione dei pubblici servizi</p>
b.3.1	<p>Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio</p> 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1

Ingresso
accessibile



Assenza di mappa tattile

b.6.2

Accessibilita'
percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

Accessibilita'
b.8.2 percorsi
principali



Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote

Accessibilita'
b.8.2 percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO
b.8.2 Accessibilita' percorsi principali	 <p>Assenza, per non vedenti, di segnalazione presenza scale</p>
b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	 <p>Mancanza di accessori bagno e assenza impianto di allarme acustico-visivo</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.9	ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO
b.9.3	<p>Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato</p>  <p>Servizi igienici da adeguare</p>
b.9.3	<p>Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato</p>  <p>Assenza impianto di allarme acustico-visivo</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.10

ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO

Accessibilita'
b.10.2 percorsi
principali



Assenza di mappa tattile

Accessibilita'
b.10.2 percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.10

ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO

b.10.3

Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



Mancanza di accessori bagno e assenza di impianto di allarme acustico visivo


b.10.3

Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.II	ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO
b.II.2 Accessibilita' percorsi principali	 <p>Assenza di mappa tattile</p>
b.II.2 Accessibilita' percorsi principali	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.II ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO	
b.II.3	<p>Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato</p>  <p>Mancanza di accessori bagno e assenza impianto di allarme acustico-visivo</p>
b.II.3	<p>Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato</p> 





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP03c
EP12b

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: NUCLEO ANTI EVASIONE TRIBUTARIA - MANUTENZIONE ALLOGGI E PATRIMONIO
Situato in: via FRESA I

Coordinate geografiche: Latitudine 40.646563°N Longitudine 14.831790°E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI

IMMOBILI COMUNALI	NUCLEO ANTI EVASIONE TRIBUTARIA MANUTENZIONE ALLOGGI E PATRIMONIO			EP03c EP12b	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Sì	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IMMOBILI COMUNALI	NUCLEO ANTI EVASIONE TRIBUTARIA MANUTENZIONE ALLOGGI E PATRIMONIO				EP03c EP12b
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Sì	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICO EP03c EP12b					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza ascensore e/o montascale e assenza segnalazione scala per disabili visivi
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

EP03c Nucleo anti evasione tributaria EP12b Manutenzione Alloggi e Patrimonio

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO



C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Assenza di un percorso pedonale accessibile di avvicinamento all'edificio. Assenza di servizi igienici attrezzati al piano primo

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I ACCESSIBILITÀ DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
b.I.1	<p>Presenza di posti auto riservati</p>  <p>Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale</p>
b.I.2	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro</p>  <p>Assenza di percorso a raso accessibile</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
b.2.1	<p>Presenza di segnaletica</p>  <p>Assenza di segnaletica informativa esterna Assenza di mappa tattile</p>
b.2.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista</p>  <p>Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
b.3.1	<p>Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista</p>  <p>Assenza di segnalazione tattile plantare di intercettazione di pubblici servizi</p>
b.3.1	<p>Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista</p>  <p>Dislivello all'ingresso causato da gradino</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4		ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
b.4.2	Presenza di segnaletica	
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	
		<p>Assenza di segnalazione tattile plantare per interni Assenza di mappa tattile</p> <p>Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8 ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	 <p>Possibilita' di adeguamento servizi igienici</p>
b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP06

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **CENTRO AGROALIMENTARE**

Situato in: **via MECIO GRACCO 10-12**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.638895°N Longitudine 14.855731°E**



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI

IMMOBILI COMUNALI	CENTRO AGROALIMENTARE				EP06
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Sì	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Segnaletica interna insufficiente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tranne il Mercato Ittico
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibilità di adeguamento
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

Sì

No

Caratteristiche rilevanti

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICO

B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Necessaria istallazione montascale
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICO

B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICO

B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICO

B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE

B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili motori e inaccessibili ai disabili della vista.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
b.I.I Presenza di posti auto riservati	 <p>Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale</p>
b.I.I Presenza di posti auto riservati	 <p>Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1

Presenza di segnaletica



Assenza di segnaletica informativa esterna e assenza di mappa tattile

b.2.2

Ausili per la
mobilita'
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO
b.3.1	<p>Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio</p>  <p>Assenza di segnaletica informativa esterna e assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare di intercettazione pubblici servizi</p>
b.3.1	<p>Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio</p> 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO
b.4.2	<p>Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista</p>  <p>Assenza di segnalazione tattile plantare di presenza scale</p>
b.4.2	<p>Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista</p> 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.6.1

Ingresso
accessibile



Presenza di gradino di altezza massima 5 cm

b.6.1

Ingresso
accessibile



Presenza di dissuasore che ostacola l'ingresso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO
b.6.3	<p>Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato</p>  <p>Servizi non accessibili con sedia a ruote</p>
b.6.3	<p>Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato</p> 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO
b.8.1	<p>Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano</p>  <p>Inserimento servoscala</p>
b.8.1	<p>Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano</p>  <p>Inserimento ascensore</p>



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


EP09

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: RISORSE COMUNITARIE

Situato in: via PORTACATENA 42

Coordinate geografiche: Latitudine 40.679536N Longitudine 14.754543°E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI

IMMOBILI COMUNALI	RISORSE COMUNITARIE			EP09	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Sì	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di gradino e rampa scale
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

Sì

No

Caratteristiche rilevanti

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICO

B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Necessaria istallazione montascale
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di servizio igienico adattabile

ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICO

B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICO

B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICO

B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE

B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Da istallare

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili motori e i disabili della vista. Inaccessibili per i disabili motori su sedia a ruote.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
b.I.4	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso</p>  <p>Assenza di segnalazioni tattili plantari come linea guida alle persone non vedenti Assenza di sistema di chiamata esterno ad altezza accessibile alla sedia a ruote</p>
b.I.4	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso</p>  <p>Assenza di segnalazione tattile plantare di intercettazione pubblici servizi Presenza di gradino</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico


B.4

ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO

b.4.1 Accessibilita'
dei percorsi



b.4.2 Ausili per la
mobilita'
autonomia
dei disabili
della vista



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8		ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO
b.8.2	Accessibilità percorsi principali	 <p>Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti</p>
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	 <p>Servizio igienico da adeguare</p>



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP10a
EP22a

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: SETTORE STRUTTURE COMUNALI - AMBIENTE

Situato in: via SETTIMIO MOBILIO 52

Coordinate geografiche: Latitudine 40.674505°N Longitudine 14.778102°E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI

IMMOBILI COMUNALI	SETTORE STRUTTURE COMUNALI AMBIENTE				EP10a EP22a
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		<input type="checkbox"/> Sì		No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresso laterale accessibile con rampa di collegamento al piano rialzato
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IMMOBILI COMUNALI	SETTORE STRUTTURE COMUNALI AMBIENTE			EP10a EP22a
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICO				
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICO				
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICO				
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICO EP22a				
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCESSIBILITA' PIANO QUINTO EDIFICO EP10a				
B.11a	b.11.1a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.11.2a	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.11.3a	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE				
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

EP10a Strutture comunali EP22a Ambiente

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					I primi tre piani risultano non occupati. Ingresso accessibile con rampa interna da traversa laterale. Assenza di segnaletica esterna ed interna e totale assenza di segnalazioni per non vedenti.

SEZ. D - RAPPORTRI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
b.I.2	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro</p>  <p>Assenza di segnalazioni podotattili per non vedenti</p>
b.I.2	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro</p> 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO
b.2.1	<p>Presenza di segnaletica</p>  <p>Assenza di segnaletica informativa esterna e assenza di mappa tattile</p>
b.2.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista</p>  <p>Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.4.2


Ausili per la
mobilita'
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.4.2

Ausili per la
mobilita'
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.6.1


Ingresso
accessibile



Presenza di dislivello causato da gradino

b.6.1

Ingresso
accessibile



Presenza di rampa di accesso al piano da ingresso laterale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.II	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO
b.II.2 Accessibilita' percorsi principali	 <p>Assenza di segnalazioni per disabili della vista</p>
b.II.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	 <p>Servizio igienico adattabile</p>